



寸法図



本図は左取付けの場合です。
図中の〔 〕内寸法はNCR220CAの値です。


取付寸法図

プレスボルスタ




T溝との干渉を考慮の上、ネジ加工はM12深さ35mm
上段2ヶ所、下段2ヶ所を確保、加工してください。

固定ブラケット



固定ブラケットの取付け位置による 送り線高さ調整範囲



注:ブラケットは標準装備です。